

Instruction pour mélanger peinture et durcisseur

Préparation :

Brasser parfaitement les proportions spécifiées.
Bien brasser le mélange pour le rendre homogène.
Ne pas appliquer la peinture sous une température ambiante de 15°C

Mélange :

Durcisseur 1 partie par volume
Par exemple : Pour 100g. de peinture, utiliser 25g. de durcisseur

Vie du mélange :

4-5 heures à 25°C (77°F)
Note : Puisque le mélange durcira après quelques heures, nous vous conseillons de mélanger de petites quantités à la fois.

Application :

Par vaporisation; conventionnel pneumatique.

Séchage :

À l'air à 25°C (77°F)

Hors poussière	20 minutes
Hors-poisie	60 minutes
Sec à manipuler	5-6 heures
Sec en profondeur	18 heures
Sec à masquer	9-10 heures